
Anschlußfarben für Widerstandsthermometer

Anschlußbelegung für Einfach- und Mehrfachfühler


2 – Leitertechnik ohne Zusatzbuchstabe (Standard)

Die Zahl gibt die Anzahl der Meßwiderstände an und wird vor dem Element eingetragen.
Der zur Schaltung gehörende Zusatzbuchstabe wird dem Element hinzugefügt.
Beispiel : **2 Pi** steht für **2x Pt100** mit **1x 3 -** und **1x 4-Leitertechnik**


2 - Leitertechnik




v — 3 - Leitertechnik




z — 4 - Leitertechnik




2 — 2x 2 - Leitertechnik




2 f — 2 - und 3 - Leitertechnik




2 g — 2 - und 4 - Leitertechnik




2 v — 2x 3 - Leitertechnik




2 i — 3 - und 4 - Leitertechnik




2 z — 2x 4 - Leitertechnik



3 — 3x 2 - Leitertechnik



3 o — 2x 2 und 1x 3 - Leitertechnik



3 p — 2x 2 und 1x 4 - Leitertechnik

